



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xecajá, Paraje Xecamantux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-2493-43	FECHA:	21/03/2024



vista de ventanas sin balcón.





vista de patio de tierra.



vista de aulas del primer modulo sin balcón.



vista de la manera de como los niños se lavan las manos a las afueras de cada aula.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público