

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el desarrollo NUFED 559	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Chuisactol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-2520-45	FECHA:	6/06/2024




Foto 1: Complemento de pavimento de patio




Foto 2: Complemento de pavimento de patio




Foto 3: Complemento de pavimento de patio




Foto 4: Sustitución de láminas en mal estado.



Foto 5: Sustitución de láminas en mal estado.



Foto 6: Sustitución de costaneras en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a la vez el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la Junta Comunal</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--