



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOP-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuizacasiguán, cantón Sacasiguán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0016-43	FECHA:	28/05/2024



vista de ventanas sin balcón.



Vista de piso de una de las aulas.



Vista de la ventana de la dirección sin Balcon.



Vista del piso de la cocina.




Vista de la plancha rural sin azulejo.



Vista de la pila vieja o antigua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y sello del Director Centro Educativo Público

