



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucia La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofical Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuachioj, Cantón Gualtux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0019-43	FECHA:	



Foto 1: Área de trabajo por sustitución de suelo por torta de cemento



Foto 2: Ubicación: de Este - Oeste



Foto 3:




Foto 4: Ubicación: de Norte a Sur




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

