



Ministerio de Educación
GUATEMALA


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucia La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuicamat, Canton Sacasiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0022-43	FECHA:	5/6/2024



vista de techo en mal estado



vista de ventanas sin balcón.



vista de estufas rurales en mal estado



vista de piso a cambiar



vista de pila en mal estado y espacio a pavimentar




vista de puertas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Diego P. P. P.
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucia La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuicamat, Canton Sacasiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0022-43	FECHA:	5/6/2024



vista de tinaco pequeño a cambiar





vista de área a pavimentar



vista de sistema eléctrico a cambiar



vista de área a pintar



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así mismo de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente del OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

