



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucia La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuicarnat, Canton Sacasiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0022-43	FECHA:	8/8/2024



cambio de techo



colocacion de balcones



cambio de estufas rurales



cambio de piso



pavimentacion



pintado de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucia La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuicarnat, Canton Sacasiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0022-43	FECHA:	8/8/2024



vista de tinaco



área de pavimentacion



cambio de sistema electrico



pintado de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diego...
Firma y sello del Presidente



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

