


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TOTONICAPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-1904-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024
			
<p>Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>		<p>Foto 2: Vista de la escuela, ubicación de COCINA Y BAÑOS.</p>	
			
<p>Foto 3: Vista de la escuela, ubicación de cocina y baños.</p>		<p>Foto 4: Área de cocina.</p>	
			
<p>Foto 5: se observa pasillo y estufa mejorada a la intemperie.</p>		<p>Foto 6: Estufa mejorada actual, inadecuada para la preparación de alimentos.</p>	





Vaterriat V. M.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TOTONICAPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-1904-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024
 <p>Foto 7: se observa la cocina y su pasillo donde se ubica una estufa mejorada.</p>		 <p>Foto 8: vista de la cocina.</p>	
 <p>Foto 9: vista de la cocina.</p>		 <p>Foto 10: Vista interior de los baños.</p>	
 <p>Foto 11: Vista del techo de cocina de los baños.</p>		 <p>Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>	
 <p><i>Vázquez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>Miguel Angel Vásquez García Ingeniero Civil Col. 11681</p> <p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p>	