

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE XEJUYUP ALDEA PAMARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-1966-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: muro perimetral existente, se colocaran hiladas de block, tubo y malla.



Foto 3: Vista del lugar donde se colocará el muro perimetral.



Foto 4: Vista del muro perimetral existente.




Foto 5: Vista del muro perimetral existente.




Foto 6: Vista del área donde se colocara torta de concreto para el patio.



*Juan Benitez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*Miguel Angel Vásquez García*  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo Col. 41681

**Miguel Angel Vásquez García**  
**Ingeniero Civil**  
Col. 41681

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE XEJUYUP ALDEA PAMARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-1966-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



*Juan Antonio*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*Miguel Ángel*  
Firma, sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

**Miguel Ángel Vásquez García**  
Ingeniero Civil  
Col. 11681