



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapan	MUNICIPIO:	Santa Lucia La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Plano Grande, Canton Sacasiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-2479-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024



Foto 1: sustitucion de piso de cemento por piso ceramico



Foto 2: sustitucion de puertas de aula 1



Foto 3: sustitucion de puerta de aula 2



Foto 4: sustitucion de pollo o estufa mejorada con chimenea de ojalata por una estufa de dos ornillos con chimenea de ladrillo



Foto 5: sustitucion maya de complemento de circulacion



Foto 6: sustitucion de techo de metalica en área de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapan	MUNICIPIO:	Santa Lucia La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Plano Grande, Canton Sacasiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-2479-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024




Foto 7: sustitucion de puerta de aula 3




Foto 8: sustitucion de puerta de la cocina para otro estilo




Foto 9: sustitucion de puerta de la direccion




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

