



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Plano Grande, Cantón Sacasiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-2479-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 1: Proceso de sustitución de piso de cemento por piso cerámico ilustrado de aulas y dirección.




Foto. 2 Proceso de instalación de puerta Aula 1




Foto 3: Proceso de instalacion de puerta Aula 2.



Foto 4: Proceso de Sustitución de pollo o estufa rural de dos ornillas, chimenea de hojalata por chimenea de ladrillo.



Foto 5: Proceso de instalación de malla perimetral de complemento.




Foto 6: Proceso de instalación de estructura metálica por portante para techo en área de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
C O S T A R I C A





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Plano Grande, Cantón Sacasiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-2479-43	FECHA:	15/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento

Firma y Sello Director Centro Educativo Público