Spiriterio de Revocación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

3ITUACIÓN DEFICIENC	CIAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR x	
DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucia La Reforma	-
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Plano Grande, Cantón Sacasiguan.	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-2479-43	FECHA:	21/11/2024	



Foto 1: Sustitución al 100% de piso de cemento por piso de cerámico ilustrado en tres aulas y dirección.



Foto 2: Instalación de puertas al 100% de aula 1.



Foto 3: Instalación de puerta al 100% de aula 2.



Foto 4: Sustitución al 100% de pollo o estufa rural de dos ornillos y chimenea de hojalata por chimenea de ladrillo.



Foto 5: Instalación de malla perimetral, de complemento al 100%.



Foto 6: Instalación al 100% de estructura metálica por portante para techo en área de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

The

Firma y sello del Presidente de

CONSEJO EDUCATIVO E EGGEJA OFICH. ANA MILEN E EGGEJA OFICH. ANA MILEN

PLAND
PLAND
PLAND
PLAND
A TOUR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR x
DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Plano Grande, Canton Sacasiguan.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-2479-43	FECHA:	21/11/2024
Foto 7: Instalación	de puerta al 100% del aula 3.	Foto 8: Instalac	ión de puerta al 100% de la cocina.
Foto 9: Instalación	de puerta al 100% de la dirección.		
Observación: Si es necesar	rio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar <u>el nú</u> mero d	e hojas.	
	Firma y sello del Presidente de la O		Firma Sello Director Centro Educativo Público