

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRIJNIMAJUYUP ALDE TZANJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0001-43	FECHA:	12/09/2024




Foto1: Area de remosamineto de cocina




Foto 2: vista del area donde se necesita el cambio de techo de cocina



Foto 3: Area de instalacion de balcones



Foto 4: vista donde se necesita pintar todo el establecimiento



Vista donde se sustituye el sistema electrico



Area donde se sustituye el sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	---	---	---