

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIORMENTE

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	MUNICIPIO:	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0002-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRIJNIMAJUYUP ALDE TZANJON
		FECHA:	12/09/2024



Foto 1: Área de remosamineto de cocina




Foto 2: vista del area donde se necesita el cambio de techo de cocina




Foto 3: Área de instalacion de balcones



Foto 4: vista donde se necesita pintar todo el establecimiento



Vista donde se sustituye el sistema electrico



Area donde se sustituye el sistema electrico


Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos para actualizar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Presidente de la CCE

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo