



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRIJUNIMAJUYUP ALDE TZANJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0002-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Area de remosamineto de cocina



Foto 2: vista del area donde se esta cambiando el techo de cocina




Foto 3: Area donde se esta instalando los balcones



Foto 4: vista donde se esta pintando todo el establecimiento






Foto: Vista donde se esta sustituye el sistema electrico



Area donde se esta instalando los reflectores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COE:  

Firma y Sello Director Centro Educativo: 