

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	MUNICIPIO:	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0002-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRUNIMAJUYUP ALDE TZANJON
FECHA:	26/11/2024		



Foto1: Área de remosamineto de cocina




Foto 2: vista del area donde se cambio de techo de cocina




Foto 3: Área de instalacion de balcones



Foto 4: vista donde sepinto todo el establecimiento



Vista donde se sustituyo el sistema electrico



Area donde se sustituyo el sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro

