



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHICORRAL, ALDEA PATULUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0007-43	FECHA:	02/04/2024



TECHO



COSTANERAS



VENTANA DIRECCION



VENTANAS FRONTALES DE UN AULA



VENTANAS EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA MISMA AULA Y PINTURA EN LAS PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR



PAVIMENTO EN ESTA AREA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el documento de fotos.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

