



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHICORRAL, ALDEA PATULUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0007-43	FECHA:	10/06/2024



TECHO



PAVIMENTO DE INGRESO



PINTURA DE BALCONES



COLOCACIÓN DE CIELO FALSO



COLOCACIÓN DE CIELO FALSO



REPARACIÓN DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Oficina



Firma y Sello Director Centro Educativo

