
## O

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

SITUACIÓN DEFICIENC	TIAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE		POSTERIOR	X
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHICORRAL, ALDEA PATULUP 20/06/2024		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0007-43	FECHA:			



TECHO




CIELO FALSO




PASILLO




DIRECCIÓN



TECHO Y CANALES



**VENTANAS** 



Firma y Sello Director Centro Educativo F