

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | TOTONICAPAN | MUNICIPIO: | SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CHOCACULEU, ALDEA PARRAXCHAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08080008-43 | FECHA: | 8/05/2024 |



FOTO 1: MURO DE CONTENCION




FOTO 2: LATERAL DERECHA AULA 1 POR FUERA




FOTO 3: CANCHA INTERIOR



FOTO 4: AULA 1 Y 2 Y COCINA



FOTO 5: AULA 3 Y 4 PRIMER NIVEL Y AULA 5 SEGUNDO NIVEL



FOTO 6: BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y serializar el número de hojas.

Juan Hilary Torres
Firma y sello del Presidente de la OPP

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENRO EDUCATIVO PÚBLICO
CASERIO CHOCACULEU
ALDEA PARRAXCHAJ
MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TONICAPAN
NIVEL 43

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENRO EDUCATIVO PÚBLICO
CASERIO CHOCACULEU
ALDEA PARRAXCHAJ
MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TONICAPAN