

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Retaljoc, aldea Chocanuleu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08080009-43	FECHA:	2/04/2024



Foto1: Vista de área a remozar (Módulo 1)



Foto 2: Vista de área a remozar (Módulo 1)



Foto 3: Vista de área a remozar (Módulo 1) .



Foto 4: Vista de área a remozar (Módulo 1)



Foto 5: Vista de área a remozar (Módulo 1)



Foto 6: Vista de área a remozar (Módulo 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Retaljoc, aldea Chocanuleu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08080009-43	FECHA:	2/04/2024



Foto 7: Vista de área a remozar (Módulo 2)



Foto 8: Vista de área a remozar (Módulo 3)



Foto 9: Vista de área a remozar (Módulo 3)



Foto 10: Vista de área a remozar (Módulo 1)




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

