



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Retaljoc, aldea Chocanuleu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08080009-43	FECHA:	21/04/2024



Foto 1: Vista del área remozada (módulo 1)



Foto 2: Vista del área remozada (módulo 1)



Foto 3: Vista del área remozada (módulo 1)



Foto 4: Vista del área remozada (módulo 1)



Foto 5: Vista del área remozada (módulo 1)



Foto 6: Vista del área remozada (módulo 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para indicar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Retaljoc, aldea Chocanuleu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08080009-43	FECHA:	22/04/2024



Foto 7: Vista del área remozada (módulo 2)




Foto 8: Vista del área remozada (módulo 3)



Foto 9: Vista del área remozada (módulo 3)



Foto 10: Vista del área remozada (módulo 1)



Foto 11: Vista del área remozada (módulo 1)



Foto 12: Vista del área remozada (módulo 1)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales hasta el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

