



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Clientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARAJE NUEVA ESPERANZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0010-43	FECHA:	2/04/2024



Vista de la plancha a modificar.



Vista de piso de cemento a sustituir



Vista de desayunador a remozar



Vista de puerta para mantenimiento.



Vista de area de cocina a remozar.




Mantenimiento de porton del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la CEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

