



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán                 | MUNICIPIO:                     | San Bartolo Aguas Clientes          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM PARAJE NUEVA ESPERANZA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-08-0010-43               | FECHA:                         | 20/05/2024                          |



Vista de la plancha en su proceso de modificación.




Vista del piso de cemento en proceso de sustitucion, por piso de porcelanato.



Vista del desayunoador con su nueva modificación



Vista de la puerta en su proceso de mantenimiento.



Vista de la nueva pila en su proceso de terminación.



En proceso de mantenimiento del portón de 2 hojas mas su pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del representante de la  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
