



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Clientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARAJE NUEVA ESPERANZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0010-43	FECHA:	4/06/2024




Vista de la plancha terminado.



Vista del piso nuevo y finalizado.



Vista del desayunoador finalizado.



Vista de la puerta nueva.



Vista del area de la cocina finalizado.



Vista del portón terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la C.A.P.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

