

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ANTIGUA, ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0011-43	FECHA:	04/04/2024




Pintura por fuera de la escuela y cambio de canaletas.




Pintura de aula 1, cambio de piso y cambio de circuito eléctrico.



Remozamiento de patio, con 10 cm de espesor.



Pintura por fuera de la escuela y cambio de pisos.




Cambio de piso de cocina y remozamiento de plancha.



Pintura de aula 2, cambio de piso y cambio de circuito eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

