

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Antigua, aldea Parraxchaj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0011-43	FECHA:	18 de junio del 2024.



Pintura por fuera de la escuela y cambio de canaletas.



Pintura en aula 1.



Remozamiento de piso de concreto.



Pintura en corredor de escuela y cambio de piso.





Cambio de piso de cocina y remozamiento de plancha.



Cambio de piso en aula 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la C.E.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

