



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0013-45	FECHA:	8/08/2024



Vista del cambio del entechado de los baños



Vista de la instalacion del techo que se esta remozando



Vista del inodoro de los baños que se esta cambiando



Vista del piso de los baños que se esta aplicando el pegamix para la instalacion de azulejos



Vista de los balcones y rejas que se esta pintando




Vista de entechado de la pila que se esta cambiado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, máximo de 4 por número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Tonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0013-45	FECHA:	15/08/2024



Vista del exterior de las aulas, en la instalación de balcones



Vista frente el aula durante la instalación de balcones



Vista aéreo del portón principal fundiendo la losa



Portón principal que se esta armando los hierros



Vista durante el proceso del trabajo de cambio de piso



Vista interior de las aulas del segundo nivel durante la pintada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OGP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0013-45	FECHA:	26/08/2024



Vista interior de las aulas del primer nivel durante la pintada



Vista del trabajo del entechado de las gradas.




Vista exterior de los baños durante la instalación de lavamanos



Vista de la perforación de bajada de agua



Vista de la instalación de tubo de bajada de agua



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Representante de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

