



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 4, Colonia los Cipreses
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0020-46	FECHA:	4/11/2024



Foto 1: División de ambientes: dirección, bodega y sala de maestros con tabla yeso. En porceso de remozamiento. 31/10/2024



Foto 2: loza en patio frente al establecimiento. En proceso de remozamiento. 04/11/2024



Foto 3: Instalación de drenajes de pila y caja trampa de grasas. En Proceso de Remozamiento 30/10/2024



Foto 4: Impermeabilización de paredes en aula de 5to Bachillerato por filtración de agua. En proceso de remozamiento 07/11/2024



Foto 5: Cuneta de concreto frente a la calle principal. En Proceso de Remozamiento 05/11/2024



Foto 6: Pintura de paredes interior y exterior. En proceso de remozamiento 02/11/2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a utilizar el número de hoja

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OP



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

