



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 4, Colonia los Cipreses
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0020-46	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: División de ambientes: dirección, bodega y sala de maestros con tabla yeso



Foto 2: loza en patio frente al establecimiento



Foto 3: Instalación de drenajes de pila y caja trampa de grasas



Foto 4: Impermeabilización de paredes en aula de 5to Bachillerato por filtración de agua.



Foto 5: Cuneta de concreto frente a la calle principal



Foto 6: Pintura de paredes interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público