## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chonimabaj, Aldea Parraxchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0393-43	FECHA;	29 de abril 2024



Vista de las paredes y sus puertas a remozar en el proceso durante de pintura en su interior y exterior del módulo 1



Vista de las paredes y sus puertas a remozar en el proceso durante de pintura en su interior y su exterior del módulo 2



Vista de las paredes interiores de las aulas a remozar en el proceso de pintura en todos los módulos 3.



Vista de las paredes y su puerta del aula a remozar en pintura en el proceso durante del módulo 4.



Vista de las paredes de las aulas en la parte interior a remozar en pintura en el proceso durante de los módulos 1,2,3 y 4.



Vista de las paredes y puertas de los servicios sanitarios a remozar en pintura en el proceso durante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello Director Centro Edi



## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO X ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: Totonicapán San Bartolo Aguas Calientes DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO NOMBRE DEL **EORM** Paraje Chonimabaj, Aldea Parraxchaj ESTABLECIMIENTO CÓDIGO DEL 08-08-0393-43 FECHA: 29 de abril 2024 ESTABLECIMIENTO: Vista de la pared en la parte interior de la cocina a remozar en pintura en Vista de las 6 tazas de baños sanitarios a remozar ya cambiado e la fase durante. instalado en la fase durante Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello Director Centr

Firma y sello del Presidente