Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chonimabaj, Aldea Parraxchaj
CÓDIGO DEL	08-08-0393-43	FECHA:	13 de mayo de 2024.



Vista de las paredes y sus puertas de las aulasa ya remozados en la fase posterior de pintura en su exterior del módulo 1.



Vista de las paredes y sus puertas ya remozados en la fase posterior de pintura en su interior y su exterior del módulo 2.



Vista de las paredes y puertas de las aulas ya remozados en su interior y exterior en la fase posterior de pintura del módulo 3.



Vista de las paredes y su puerta del aula ya remozado en su interior y exterior en la fase posterior de pintura del módulo 4.



Vista de todas de las aulas en la parte interior ya remozado de la parte interior en la fase posterior de pintura de los módulos 1,2,3 y 4.



Vista de las paredes y puertas de los servicios sanitarios ya remozado en la fase posterior de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello Director Centro Educativo Públic MRECCIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACION DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR X
DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chonimabaj, Aldea Parraxchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0393-43	FECHA:	13 de mayo de 2024.
Vista de la pared de posterior en pintura	la cocina ya remozado en la parte interior en la.	Vista de las taza nuevos en la fas	s de baños sanitarios ya remozados y cambiados a e posterior.
	Pirma y sello del Presidente		irma y Sello Director Centro Educativo Publico DIRECCIÓN