

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0394-43	FECHA:	02/04/2024



Vista de area de cocina a remozar.



Vista de plancha a remozar.



Vista de area de pintura a remozar.



Vista de circulación del establecimiento a remozar.



Vista interior de techo a remozar.



Vista exterior de techo a remozar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, ya sea antes o después de las hojas.

Aurora Dan
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

