



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, San Bartolo Aguas Calientes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0396-43	FECHA:	12 de abril de 2024




Foto 1: Cambio de laminas de dos aulas



Foto 2: Cambio de lamina de dos aulas



Foto 3: Pavimentación del patio de la escuela



Foto 4: Pavimentación del patio de la escuela



Foto 5: Cambio de accesorios de baños



Foto 6: Cambio de accesorios de baños y pintura de los mismos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, San Bartolo Aguas Calientes
ESTABLECIMIENTO:	08-08-0396-43	FECHA:	25 de mayo de 2024



Foto 7: Cambio de laminas modulo 4




Foto 8: Cambio de pintura modulo 4




Foto 9: cambio de accesorios




Foto 4: Pavimentación del patio de la escuela




Foto 5: Cambio de accesorios de baños





Foto 6: Cambio de accesorios de baños y pintura de los mismos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la DPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 BUENA VISTA ESCUELA OFICIAL RURAL BUENA VISTA SAN BARTOLO A.C. TOTONICAPÁN, GUATEMALA, G.U.
--	---	--	---