

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, San Bartolo Aguas Calientes
ESTABLECIMIENTO:	08-08-0396-43	FECHA:	25 de mayo de 2024



Foto1: Cambio de laminas de dos aulas modulo 1




Foto 2: Cambio de lamina de dos aulas modulo 1



Foto 3: Cambio de lamina modulo 2



Foto 4: Cambio de lamina modulo 2





Foto 5: Pavimentación patio frente modulo 2



Foto 6: Pavimentación patio frente modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de EORM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

