

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aidea Buena Vista, San Bartolo Aguas Calientes
ESTABLECIMIENTO:	08-08-0396-43	FECHA:	07de junio de 2024




Foto1: Cambio de laminas Modulo 1



Foto 2: Cambio de laminas modulo 1



Foto 3: Pavimentación del patio de la escuela



Foto 4: Pavimentación del patio de la escuela




Foto 5: Cambio de accesorios de baños



Foto 6: Cambio de accesorios de baños y pintura de los mismos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL	EORM JM	DIRECCIÓN DEL	Aldea Buena Vista, San Brtolo Aguas Calientes
ESTABLECIMIENTO:	08-08-0396-43	FECHA:	07 de junio de 2024









Foto7: Cambio de laminas Modulo 2



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O...





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

