



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choqui
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0402-43	FECHA:	2/04/2024




Foto1: Vista de perforaciones de lámina



Foto 2: vista de losa de patio y gradas



Foto 3: Vista de piso




Foto 4: Vista de area de sistema eléctrico




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

