



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choqui
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0402-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: Vista de cambio de lámina



Foto 2: vista de reparación de losa de patio y gradas



Foto 3: Vista de sustitución de piso



Foto 4: Vista de instalación de sistema eléctrico




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente del Municipio

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo