



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choqui
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0402-43	FECHA:	17/06/2024




Foto 1: Vista de lámina nuevas




Foto 2: vista de losa de patio y gradas reparadas



Foto 3: Vista de nuevo piso ceramico




Foto 4: Vista de area de sistema eléctrico reinstalado



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales marcando el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente del Comité de



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

