


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Totonicapán | MUNICIPIO: | San Bartolo Aguas Calientes |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Nucleo Familiar Para el Desarrollo Nufed 287 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Chocaculeu, aldea parraxchaj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-08-2446-45 | FECHA: | |



repello de cielo de corredor



pintada de fachada



cambio de sanitarios



pavimentacion de corredor




remodelacion de cocina



cambio de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el nombre de las hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativos Públicos

