

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS Dr. ALFREDO CARRILLO RAMÍREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 avenida 3-08 Zona 1 Barrio La Parroquia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0001-42	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: Sustitución de canal de metal para aguas pluviales y sustitución de bajadas de aguas pluviales.




Foto 2: Pintura en paredes de salones y pintura en paredes del exterior (zócalo).



Foto 3: Mantenimiento de puertas de metal y sustitución de chapas de puertas.




Foto 4: Sustitución e Instalación de unidad de fuerza de unidades de tomacorrientes y sustitución e instalación de interruptores.




Foto 5: Sustitución e instalación de unidad de iluminación.



Foto 6: Sustitución de barandas para escenario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

