



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Bo. La Estación	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A calle esquina 1-25 zona 2 Barrio La Estación, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0002-42	FECHA:	2/10/2024



Foto 7: Suministro e instalacion de tuberia principal de pvc en tinaco a area de sanitarios y pila



Foto 8: Suministro e instalacion de azulejo en gabinete de concreto, suministro e instalacion de puertas de pvc color blanco en area de gabinete.



Foto 9: Mantenimiento de puertas de metal.(son doble hoja 1.20*2.10)




Foto 10: Reparacion de cernidos en paredes de aulas y area exterior de aulas.



Foto 11: Suministro e instalacion de pintura en paredes interior de aulas




Foto 12: Suministro e instalacion de pintura en paredes exterior de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Bo. La Estación	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A calle esquina 1-25 zona 2 Barrio La Estación, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0002-42	FECHA:	2/10/2024




Foto 1. Suministro e instalaciones de sanitarios de una sola pieza de buena calidad (deposito push)



Foto 2: Suministro e instalacion de azulejo en lavamanos de concreto (incluye demolición del azulejo existente)




Foto 3. Suministro e instalacion de reposadera de pila



Foto 4: Mantenimiento a puertas de metal (lijado y pintado)




Foto 5: Suministro e instalacion de cableado electrico para area interior de sanitarios, suministro e instalacion de ducto electrico mas accesorios, suministro e instalacion de focos ahorradores led de buena calidad .



Foto 6: Suministro e instalacion de bomba hidroneumatica de 1/2 HP con tanque de 24 litros en tinaco existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Bo. La Estación	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A calle esquina 1-25 zona 2 Barrio La Estación, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0002-42	FECHA:	2/10/2024



Foto 13: Sustitución e instalación de caja de flipones de 2 flipones, sustitución e instalación de 2 flipones en caja de flipones




Foto 14: Sustitución e instalación de cableado eléctrico para área de aulas y sustitución de toma corrientes (caja y tomacorrientes) suministro e instalación de ducto eléctrico mas accesorios.



Foto 15: Suministro e instalación de ventiladores de pared de buena calidad




Foto 16: Mantenimiento a puertas de metal area de ingreso (1.00m*2.10m)




Foto 17: Mantenimiento de porton de metal de ingreso (hacia patio: cambio de picaporte, cambio de pines, soldadura, lijado y pintura)




Suministro e instalación de estructura metálica (sombra para ingreso principal) sustitución e instalación de lámina troquelada calibre 26 (sombra para ingreso principal)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Bo. La Estación	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A calle esquina 1-25 zona 2 Barrio La Estación, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0002-42	FECHA:	2/10/2024



Foto 19: Reparación de cernido en paredes exteriores (zócalo y columna)




Foto 20: Suministro e instalacion de pintura en paredes area exterior. Dibujo y pintura en paredes exteriores (logo, nombre y detalles de la escuela)




Foto 21: Sustitucion de grada de concreto en area de entrada principal



Foto 22: Sustitucion de chapa para puertas de metal marca Yale




Foto 23: Reparacion de lamina de 3x1 MZ (tapagotera y scilador)




Suministro e instalacion de canal de metal area exterior del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE

CONSEJO DE FAMILIARES DE PARVULOS
E.O.U.M. PÁRVULOS
BARRIO LA ESTACION
ZACAPA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

COMISIÓN OFICIAL DE FAMILIARES DE PARVULOS
DIRECCION DE LA ESCUELA PÁRVULOS
BARRIO LA ESTACION ZACAPA