

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	Zacapa.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.N No.1 "CARLOTA WONG DE RUIZ.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA REFORMA,ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0008-43	FECHA:	5 de noviembre de 2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y LAMINA.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA PVC.



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO.



FOTO 5: INSTALACION DE REGILLA PARA TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS.



FOTO 6: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA / DEPOSITO DE AGUA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 ESCUELA OFICINA URBANA PARA NIÑOS Y NIÑAS No. 1
 ZACAPA, ZAC.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
 DIRECCION
 ESCUELA OFICINA URBANA PARA NIÑOS Y NIÑAS No. 1
 ZACAPA, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



FOTO 7: SERVICIO SAANITARIOS Y SUS ACCESORIOS




FOTO 8:




FOTO 9:




FOTO 10:




FOTO 11:




FOTO 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

→ UTILIZAR
FORMATO
CORRECTAMENTE.