

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS N	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 AV. 9-51 ZONA BARRIO TAMARINDAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0009-42	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: Levantado de muro subir dos hiladas de block al techo del aula.



Foto 2: Instalación de piso en patio.




Foto 3: Instalación de lamina troquelada calibre 26 Aluzinc



Foto 4: Sustitución de ventana de PVC





Foto 5: Instalación de azulejo en pila de concreto



Foto 6: Sustitución de canal PVC por canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF No. 2

  
Firma y sello Director Centro Educativo Público