



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PÁRVULOS NO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BOSQUES DE SAN JULIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0010-42	FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: MODULO COCINA 1.1 Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (roja y blanco)




Foto 2: MODULO COCINA 2.1 Sustitución e instalación de azulejo en torta de concreto



Foto 3: MODULO COCINA. 3.1 Sustitución de canal de metal. 3.2 Sustitución bajada de agua.



Foto 4: MODULO COCINA 4.1 Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 5: MODULO COCINA. 5.1 Fabricación de ventana pvc con mosquitero (5 ventanas en cocina)



Foto 6: MODULO COCINA 6.1 Fabricación e instalación de balcón de hierro en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PÁRVULOS No. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BOSQUES DE SAN JULIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0010-42	FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 7: MODULO COCINA 5.9-5.10 Fabricación e instalación de puerta de metal y puerta de rejas



Foto 8:MODULO COCINA 6.1 Reparación e instalación de azulejo en muebles de cocinas



Foto 9: MODULO COCINA. 5.12 Instalación de pila plastica de dos lavaderos



Foto 10: MODULO COCINA. 7.1 Cernido de muros interiores y exteriores.



Foto 11: MODULO COCINA. 8 Reparación del sistema electrico en la cocina.



Foto 12: 9.1 Mantenimiento a portón de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PÁRVULOS NO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BOSQUES DE SAN JULIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0010-42	FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 13: 12.1 Sustitución de piso de cemento liquido por cerámico



Foto 14: 13. Pintura en muros exteriores (muros)



Foto 15: 13. Pintura en muros exteriores (salones de clases)



Foto 16: 14.1 Sustitución de azulejo en pila principal de abastecimiento de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

