

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BOSQUES DE SAN JULIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0010-43	FECHA:	25/10/2024



Foto1: Impermeabilización de losa de terraza de plaza cívica.




Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas.




Foto 3: Sustitución de chiapas de puertas.



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.






Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 6: Mantenimiento a cajas de registros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV No.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BOSQUES DE SAN JULIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0010-43	FECHA:	25/10/2024




Foto 7: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 8: Sustitución de reposadera



Foto 9: Reparación de muro perimetral de block



Foto 10: Instalación de unidades Luz




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

