


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSE ARCHILA LEMUS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. CALLE 1,25 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0011-43	FECHA:	



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSE ARCHILA LEMUS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. CALLE 1.25 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0011-43	FECHA:	




Foto7: Sustitución de focos ahorradores, plafoneras y tomacorrientes



Foto 8: Pintura en muros



Foto 9: Sustitución de piso de cemento por cerámico antideslizante



Foto 10: Instalación de estructura metálica en ingreso



Foto 11: Sustitución de torta de concreto por adyuguin en ingreso






Foto 12: Sustitucion de depósito de agua de 2,500 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

