

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS COLONIA BANVI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BANVI ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0013-42	FECHA:	14/10/2024



Foto1: TECHO MODULO 1 FABRICACION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y LAMINA



Foto 2: COCINA. SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO MANTENIMIENTO Y PLANCHA DE COCINA RURAL



Foto 3: SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERAMICO Y REPARACION DE VENTANAS



Foto 4: SUSTITUCION DE BAÑOS



Foto 5: ESCENARIO Y PINTURA EXTERIOR E INTERIOR AULAS Y ESCENARIO




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente OFE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público