



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0021-43	FECHA:	23/05/2024



Foto1: impermeabilización de losa



Foto 2: mantenimiento estufa rural y reparación de azulejo



Foto 3: reparación de chimenea de concreto



Foto 4: mueble de concreto para preparación de alimentos



Foto 5: reparación de torta de cemento



Foto 6: sustitución o instalación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0021-43	FECHA:	23/05/2024



Foto1: mantenimiento de estructura



Foto 2: fabricación de ventana / balcón de metal




Foto 3: fabricación intalación de puertas de rejas



Foto 4: instalación de unidades de luz



Foto 5: instalación de unidades fuerza



Foto 6: sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0021-43	FECHA:	23/05/2024



Foto1: repello en muros



Foto 2: repello de muros

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

