

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Profa: Susana Catalina Castañeda Salguero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Trementina, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0023-43	FECHA:	30/05/2024



SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN LOS MUROS



REPARACIÓN DE CEMENTO DE PISO LIQUIDO



SUSTITUCIÓN DE CANAL POR CANAL DE PVC



SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERÁMICO



PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marleny D. Ramírez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Profa: Susana Catalina Castañeda Salguero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Trementina, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0023-43	FECHA:	30/05/2024



MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marleny D Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

