

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0026-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: TECHO COCINA




Foto 2: PISO COCINA



Foto 3: PUERTA COCINA



Foto 4: TECHO COCINA




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0026-43	FECHA:	8/10/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0026-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: TECHO BAÑO




Foto 2: BAÑO




Foto 3: PISO BAÑOS




Foto 4: CABLEADO BAÑOS




Foto 5: FOCO BAÑO



Foto 6: FOTO DE TECHO BAÑO PARTE SUPERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

